

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
_____/_____
«__» _____ 2022 года

АКТ
по результатам плановой проверки объекта (территории)

«04» июля 2022 года

г. Екатеринбург

В соответствии с Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 20.06.2022 № 175/46/63

Комиссией в составе:

- председатель: – Петрова Галина Михайловна, начальник управления образования Железнодорожного района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- члены комиссии: – Шарипова Екатерина Эдуардовна, заместитель начальника управления образования Железнодорожного района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- Разумова Мария Игоревна, ведущий специалист управления образования Железнодорожного района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- Пухова Т.Н. заведующий МАДОУ – детский сад № 85;
- Лапина А.Ю. ответственный по антитеррористической безопасности, заместитель заведующего;
- Паршаков Дмитрий Анатольевич, майор полиции, старший инспектор отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране УВО по г. Екатеринбург - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

осуществлена проверка в соответствии с п.33 ПП РФ № 1006, состояния антитеррористической защищенности объекта (территории)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 85.

В ходе проверки установлено следующее:

Год постройки здания 1972 . Общая площадь объекта (территории) составляет 2349,8 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 385 метров.

Объект (территория) представляет собой (полное описание объекта):

Двухэтажное каменное здание, имеет 11 входов с металлическими дверями (оснащенными домофонами и внутренними металлическими задвижками).

Стены здания выполнены из ж/бетонных плит, отопление централизованное.

Окна частично из ПВХ, частично деревянные, без решеток.

Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения): металлическое, частично сплошное. Высота 1м 90см.

Наличие КПП (где расположено) отсутствует

Наличие видеонаблюдения:

- сколько всего видеокамер: 21 штука

- сколько из них наружных: 21 шт.

- сколько из них внутренних: нет

- куда выходит система видеонаблюдения на пост охраны, расположенный на 1 этаже центрального входа.

- срок хранения информации, в сутках: 30 суток

Освещение по периметру территории установлено 12 светодиодных светильников: достаточно.

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется /нет): имеется.

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет) имеется.

Система контроля доступа (имеется/нет, где установлена): имеется на первом этаже, центрального холла.

Наличие металлодетектора рамочный нет, ручной имеется.

Исправность - да исправен, .

На момент проверки подключен – да,.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано) все помещения

- автономная с выводом на пост охраны на пост охраны МЧС

- с выводом на охранную организацию (какую) филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС 1 где расположены в кабинете заведующего, на первом этаже.

- наличие брелков имеются, количество брелков 2, у кого находятся и номер кабинета) 1 у охранника; 1 у заместителя заведующего по АХЧ.

- с выводом на охранную организацию (какую) филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Физическая охрана:

- наименование организации ООО ЧОО «ББЛ»

- сколько постов, где расположены: пост 1 расположен на первом этаже центрального холла.

- часы охраны : круглосуточно

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет) да.

Потенциально-опасные участки на объекте: окна первого этажа, центральный вход.

Критические элементы: подвальные окна.

Категория: присвоена: 3 (третья)

Первый акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден: 17 октября 2019 года.

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: 12 декабря 2019 года.

Недостатки (нарушения) в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) образования:

– Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 истек (2 финансовых года с даты первого акта категорирования):

1. Оборудовать объект (территорию) системой внутреннего видеонаблюдения с выводом на пост охраны. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов

объекта (территории), архивирование⁵ и хранение данных в течение одного месяца- (пункт «а» статья 25 и статья 30).

2. Все основные входы в здание, где осуществляется проход граждан оборудовать, постами охраны – (пункт «г» статья 25).
3. Оборудовать основные входы в здание, где осуществляется проход граждан стационарными или ручными металлоискателями – (пункт «д» статья 25).

– Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 не истек:

1. Оборудовать объект (территорию) системой внутреннего видеонаблюдения с выводом на пост охраны. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование⁵ и хранение данных в течение одного месяца- (пункт «а» статья 25 и статья 30).
2. Все основные входы в здание, где осуществляется проход граждан оборудовать, постами охраны – (пункт «г» статья 25).
3. Оборудовать основные входы в здание, где осуществляется проход граждан стационарными или ручными металлоискателями – (пункт «д» статья 25).

– Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно требованиям, ПП РФ № 1006:

На объекте размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, находящихся на объекте при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступления информации о совершении террористического акта, телефоны спасательных служб, ФСБ и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – (пункт «л» статья 24)

Разработан план эвакуации работников, воспитанников в случае получения информации об угрозе совершения или совершения террористического акта (пункт «е» статья 24).

Заведен журнал о проведении с работниками объекта инструктажей о порядке действий при угрозе совершения террористического акта (пункт «е» статья 24)

Подготовлен график проведения тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта – (пункт «н» статья 24);

Подготовлена инструкция по взаимодействию с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (пункт «н» статья 24)

– Вновь выявленные недостатки согласно требованиям, ПП РФ № 1006:

1. Оборудовать объект (территорию) системой внутреннего видеонаблюдения с выводом на пост охраны. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование⁵ и хранение данных в течение одного месяца- (пункт «а» статья 25 и статья 30).

2. Все основные входы в здание, где осуществляется проход граждан

оборудовать, постами охраны – (пункт «г» статья 25).

3. Оборудовать основные входы в здание, где осуществляется проход граждан стационарными или ручными металлоискателями – (пункт «д» статья 25).

– Рекомендации:

Предложения членов комиссии по устранению выявленных недостатков (нарушений):



комиссии: актуализация паспорта безопасности объекта (территории) требуется/ (не требуется) в соответствии с п. 48 (пп. _____) ПП РФ № 1006.


Председатель
Комиссии:



(подпись)


Г.М. Петрова
(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:




(подпись)

Е.Э. Шарипова
(расшифровка подписи)



(подпись)

М.И. Разумова
(расшифровка подписи)




(подпись)

Д.А. Паршаков
(расшифровка подписи)



(подпись)

Т.Н. Пухова
(расшифровка подписи)



(подпись)

А.Ю.Лапина
(расшифровка подписи)